


# 7 найкращих порад з енергозбереження


## 1. Достатньо є температура 20 – 22 °C



## 2. Регулярно провітрюйте приміщення, відчиняючи вікна навстіж




## 3. Перед провітрюванням вимкніть опалення



## 4. Зменшуйте опалення



## 5. Не вимикайте радіатори на тривалий час



## 6. Вимикайте освітлення та електроприлади



## 7. Контролюйте прилади з високим рівнем споживання струму

